

■お知らせの内容■

リンナイ（株）製の「浴室暖房乾燥機」の一部機種において、10年以上経過した浴室暖房乾燥機の温風等を浴室内に循環させるファンのモーターの経年劣化故障により、ごくまれに発火に至るおそれがあることが判明しました。


■お客さまへのお願い■

次の機種をご使用中のお客さまにおかれましては、製造会社（リンナイ）による発火防止の制御基板を取り付ける点検・修理を無償で実施しますので、換気運転以外の使用を中止し、下記「お客さまお問合せ窓口」へご連絡くださいますようお願いいたします。

製造会社	対象機種	製品品番（メーカー品番）	リモコン品番	製造期間	
リンナイ	浴室暖房乾燥機	RBH-C333K1SND	BHS-04A	2003年8月～2020年8月	
		RBH-C333K1SNDP			
		RBH-C333WK3SN	BHY-05A		
		RBH-C333K1SNP	BHY-06A		
		RBH-C333K1SNP-R			
		RBH-C333K2SNP			
		RBH-C333K2SNP-R			
		RBH-C333K3SNP			
		RBH-C333K3SNP-R	BHY-06B		
		RBH-C333SNP			
		RBH-C333SNP-R	BHY-06E		
		RBH-C333K1SN			
		RBH-C333K3SN	BHY-06L		
		HBD-3304MCS-P			
		RBH-C333WK2SNP	BHY-07A		
		RBH-C333WK3SNP			
		RBH-C333WK2SN(A)	BHY-07B		
		RBH-C333WK3SN(A)			
		RBH-C333WK2SNP(A)	BHY-07WJPR		
		RBH-C333WK3SNP(A)			
		CBH-333AJ(C333K1SND)	BHS-04Q		2005年10月～2011年4月
		CBH-333BJ(C333K1SN)	BHS-06Q		
		RBH-C261K1SND	BHS-04A		2005年2月～2013年4月
		RBH-C261K1SNDP			
		UFDW-1B			
		RBH-C261K1SNP	BHY-06A		
RBH-C261K1SN	BHY-06E				
RBHM-C334K1DP	BHS-05MJR	2005年9月～2020年4月			
HBD-3306MCS-MP	BHY-06MCS				
RBHM-C334K1P	BHY-06MJR1				
RBHM-C334K2P					
RBHM-C334K2P(A)					
RBHM-C334K3P					
RBHM-C334K3P(A)					

■対象機種の判別方法

リモコンに表示してある「ブランド名」「リモコン品番」をご確認ください。



※CBH-333BJ はリモコンにブランドおよび品番が表示されておらず、本体フロントパネルの製品品番をご確認いただくか、取扱説明書の表紙に記載の品番をご確認ください。

■リンナイ点検・修理受付ならびにお問い合わせ窓口

1. インターネット受付（2025年4月15日より）

<https://www.rinnai.co.jp/safety/safety/2025/0415/>

2. 電話受付（2025年4月17日より）

点検・修理受付専用フリーダイヤル 0120-113-531

受付時間：2025年4月17日～6月8日までは、午前9時から午後7時(土・日・祝日含む)

2025年6月9日以降は、午前9時から午後5時(日・祝日除く)